

基準点の記

故障



世界測地系(測地成果2011) 等級：3級基準点

点 番 号	2442706-1	埋標年月日	平成 19 年 2 月 21 日					
		観測年月日	平成 19 年 2 月 22 日					
所 在 地	中野区鷺宮三丁目19番地先(特427号)							
座標値及び標高	X	Y	標 高					
	m	m	m					
	-30,699 . 689	-17,657 . 368	T. P. 38 . 010 (A. P. 39 . 144)					
視準点の名称	方 向 角		距 離					
	° ' "		m					
	— —		.					
	— —		.					
	— —		.					
標識の種類	金属標	埋設方法	地上埋設(路面)					
略 図								
写 真			備 考					
			助言番号：H26C0635 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">調査年月日</td> <td>平成 29 年 10 月 27 日</td> </tr> <tr> <td>作成年月日</td> <td>平成 30 年 3 月 26 日</td> </tr> </table>		調査年月日	平成 29 年 10 月 27 日	作成年月日	平成 30 年 3 月 26 日
調査年月日	平成 29 年 10 月 27 日							
作成年月日	平成 30 年 3 月 26 日							

座標系： 9 縮尺係数： 0.999904 網平均計算の種類： パラメータ変換

基準点の記（裏面）

基準点番号 : 2442706-1

第一方位標(みずほ銀行)		第二方位標	
方向角	192 - 23 - 25.5	方向角	3 - 48 - 38.0
			

特記事項

調査年月日: H29/10/27 異常(故障)
 第2方位標、視通不可
 金属標が抜ける



※特記事項等がある場合は、本紙面に記載し両面印刷とすること。