


海老取川防潮堤耐震補強工事(その208)

施工状況写真




③ : 資材台船上

①穴守橋端部鋼管矢板圧入



②吐口側鋼矢板打設



③鋼矢板欠損状況



④既設矢板引抜

