

「特例都道第443号線 桜並木」の管理作業に関するお知らせ

～将来にわたり、桜並木を守っていくために～

東京都は、「桜並木」を、将来にわたり守っていくために、維持管理に取り組んでいます。

この度、樹木診断により確認された「倒木の危険性が高い不健全木」について、新たな桜へと植替えを致します。

【不健全木の植替え】

昨年度、一部の桜並木について樹木診断を実施したところ、倒木の危険性が高い不健全木が確認されました。このため、5月下旬から不健全木の植替え作業を実施いたします。「桜並木」と「道路利用者の安全」を守るための作業ですので、何卒、ご理解とご協力の程お願い致します。

<実施場所>



<植替え本数> (予定)

不健全木 12本 → 植栽 12本

アマノガワ



- ・花形：八重咲
- ・開花期：4月中旬頃
- ・花色：淡紅
- ・樹形：円柱状
- ・枝が上向きに伸びて円柱状の樹形になります。

<実施期間> (予定)

5月下旬から東側から撤去
6月中旬から東側から植栽

【本桜並木で確認された不健全状況】

本桜並木では、「幹や根株の腐朽」「樹皮の損傷や空洞」などの不健全状況が判明しました。このうち「幹や根株の腐朽」は、特に倒木の危険性を高めますが、外見からは分からない場合があります。

■ 幹や根株の腐朽

外見で分からない場合が多く、機械診断により確認します。



■ 樹皮の損傷・空洞

樹皮の欠損や幹が空洞化した状態が見られます。傷口からキノコが発生している桜も見られます。



<問い合わせ先>

東京都 第四建設事務所 補修課 街路樹担当 TEL 03-5978-1744