事業の経緯

神田川・環状七号線地下調節池は、水害が多発した神田川中流域の水害に対する安全度を早期に 向上させるため、環状七号線の道路下に延長4.5km、内径12.5mのトンネルを建設し、神田川、善 福寺川及び妙正寺川の洪水約54万m³ 都市計画手続き


を貯留する施設です。

この調節池は施設の規模が大きく、 全体の完成には相当の時間を必要とす ることから、早期に事業効果を発揮さ せるため、第一期、第二期に事業を分 割して整備しました。

第一期事業		第二期事業		
都市計画決定	昭和61年12月22日 東京都告示第1354号	平成2年1月26日 東京都告示第86号		
	昭和62年3月6日	平成2年7月26日 建設省告示第1382号 (善福寺川取水施設のみ)		
事業認可	建設省告示第290号	平成5年7月5日 建設省告示第1507号 (善福寺川取水施設除く)		

第一期事業

約24万m³の洪水を貯留する「延長2.0kmのトンネ ル」と神田川から洪水を流入させるための「神田川 取水施設」を建設しました。工事は昭和63年に着手 し、平成10年度管理棟等の完成により事業が完了し ました。なお、施設の完成に先立つ平成9年4月か ら取水を開始し、下流域の水害軽減に大きな効果を 発揮しています。





妙正寺川取水施設・取水口

第一期トンネルと接続する「貯留量約30万m³、延長 2.5kmのトンネル」と善福寺川及び妙正寺川から洪水を 流入させるための取水施設等を建設しました。工事は平 成7年に着手、善福寺川取水施設は平成17年9月より取 水を開始し、平成19年3月には管理棟や電気・設備等を 含め、取水施設の全てが完成しました。また、妙正寺川 取水施設については、平成19年3月から土木施設の完成 により、取水を開始し、平成20年3月には電気・設備等 を含め、取水施設が完成しました。

N2 W2		213-
昭和61年12月22日	都市計画決定	平成
昭和62年3月6日	事業認可	平成
昭和63年10月~平成3年12月	梅里発進立坑工事	平成
平成元年6月~平成7年1月	シールド工事(機械製作・組立・掘進)	平成
平成3年9月~平成9年3月	神田川取水施設工事(土木施設)	平成平成
平成7年10月~平成11年3月	神田川取水施設工事(電気・機械設備)	平成
平成9年4月	供用開始(取水開始)	平成
平成9年12月~平成11年3月	神田川取水施設工事(管理棟建築)	平成

第二期	
平成2年1月26日	都市計画決定
平成2年7月26日	事業認可 (善福寺川取水施設)
平成5年7月5日	事業認可(トンネル、妙正寺川取水施設)
平成5年7月~平成9年3月	妙正寺川発進立坑用地取得
平成7年11月~平成17年9月	善福寺川取水施設工事(土木施設)
平成9年10月~平成14年8月	妙正寺川発進立坑工事
平成13年6月~平成16年12月	シールド工事(機械製作・組立・掘進)
平成17年6月~平成19年3月	善福寺川取水施設工事(管理棟建築)
平成17年8月~平成19年3月	善福寺川取水施設工事(電気・機械施設)
平成17年9月	善福寺川取水施設供用開始(取水開始)
平成19年3月	善福寺川取水施設完成
	妙正寺川取水施設供用開始(取水開始)
平成20年3月	妙正寺川取水施設完成



善福寺川取水施設・全景


お問い合わせは


東京都第三建設事務所工事第二課

〒164-0001 東京都中野区中野4-8-1 TEL 03-3387-5369

東京都建設局ホームページ https://www.kensetsu.metro.tokyo.lg.jp/

令和5年8月発行 令和5年度登録第4号





神田川水系の概要

神田川は、三鷹市の井の頭池に源を発し、途中、善福寺川、妙正寺川を合わせ、新宿・豊島・文 京の区境を東流し、さらに水道橋駅付近で日本橋川を分派したのち隅田川に注ぐ、延長24.6kmの一 級河川です。本川の流域は、杉並区、中野区及び新宿区など2市13区に及び、区部を流れる中小河 川の中では最大の流域面積105km2を有しています。

支川の善福寺川は、杉並区の善福寺池を源に、同区内を蛇行しながら流れ、中野区との区境付近 で神田川に合流する延長10.5kmの一級河川です。また、妙正寺川は、杉並区の妙正寺池を源に、中 野区内を東流し、江古田公園付近で江古田川を合わせて新宿区に入り、下落合駅付近で高田馬場分 水路に流入する延長9.7kmの一級河川です。


神田川水系では、日本橋川の分派点を境に下流側では高潮対策事業を、上流側では中小河川整備 事業を実施しています。このうち中小河川整備事業では、平成24年に目標整備水準を引き上げ1時 間75mmの降雨に対応できるようにするため、護岸、分水路、調節池などの整備を進めています。

神田川・環状七号線地下調節池位置図



神田川水系の主な水害の状況

年月日	水害名	浸水面積(ha)	浸水家屋(棟)		
S 33. 9.26	狩野川台風	1194. 0	38, 356		
S 38. 8.31	集中豪雨	363. 0	9, 456		
S41. 6.28	台風4号	403. 2	9, 175		
S 53. 4. 6	集中豪雨	120. 6	2, 743		
S 54. 5.15	集中豪雨	62. 4	1, 544		
S 56. 7.22	集中豪雨	188. 7	5, 697		
S 56. 10. 22	台風24号	214. 5	4, 939		
S 57. 9.12	台風18号	285. 5	5, 856		
S 60. 7.14	集中豪雨	70. 7	1, 458		
H元. 8. 1	集中豪雨	51. 8	2, 669		
H 3. 9.19	台風18号	28. 5	1, 067		
H 5. 8.27	台風11号	117. 1	4, 706		
H17. 8. 15	集中豪雨	3. 7	296		
H17. 9. 4	集中豪雨	125. 9	3, 591		





洪水状況(神田川・平成5年8月27日台風11号)

施設の概要

神田川・環状七号線地下調節池は、主に以下の施設で構成されています。

◇取水施設:川から洪水を取り入れ、地下のトンネルまで導く施設です。護岸沿いの越流堰、地 下に水を落とす立坑、トンネルへ導水する連絡管渠、また、貯留した水を川へ排水 するポンプ設備や換気設備等があります。

◇調師トンネル:取水施設から流入した水を貯留する施設です。


◇管 理 棟:流入や排水設備等の運転操作や監視制御を行うための施設です。

	全 体	第一期事業	第二期事業
貯 留 量	54万m³	24万m³	30万m³
トンネル延長	4. 5km	2. 0km	2. 5km
トンネル内径		12. 5m	
取水施設	3 箇所	神田川	善福寺川
			妙正寺川
			妙正寺川

泥水式シールドマシン(第二期事業)



第一期トンネル・善福寺川取水施設連絡管渠接続箇所







善福寺川取水施設・中央監視操作盤




善福寺川取水施設・主排水ポンプ






■ 善福寺川取水施設



■ 標準断面図



事業の効果

神田川・環状七号線地下調節池は、平成9年4月から第一期事業箇所、平成17年9月からは第二 期事業箇所の供用を開始しています。令和5年6月末までに46回の流入があり、下流域の浸水被害 軽減に大きな効果を発揮しています。



神田川取水施設への流入状況

平成16年10月の台風22号の際には、神田川 中流域に多大な浸水被害をもたらした平成5 年の台風11号時とほぼ同じ規模の降雨があり ましたが、*激特事業による護岸整備(右下 図参照)と環状七号線地下調節池の洪水貯留 効果により、浸水被害は激減しました。

「平成5年台風11号」と「平成16年台風22号」の比較

	台風11号 台風22号 [平成5年8月27日] [平成16年10月9	
総 雨 量 (時間雨量)	288mm (47mm)	284mm (57mm)
浸水面積	85ha	4 ha
浸 水 家 屋 (床上・床下)	3,117棟	46棟

平成9年9月3日	集中象雨	20, 000	43	45	久 我 山
平成9年9月8日	集中豪雨	8, 000	35	43	久 我 山
平成10年8月6日	集中豪雨	14, 000	45	51	高井戸
平成10年9月15日	台風5号	151, 700	33	175	和 泉
平成11年7月21日	集中豪雨	70, 000	65	71	高井戸
平成11年8月14日	熱帯低気圧	52, 000	38	208	久我山
平成11年8月29日	集中豪雨	24, 000	46	62	和田見橋
平成11年9月4日	集中豪雨	9, 500	58	89	和 泉
平成12年7月8日	台風3号	214, 000	29	197	和泉
平成12年9月12日	集中豪雨	61, 000	53	146	成田東
平成13年9月11日	台風 15号	120, 000	38	172	高井戸
平成15年6月25日	集中豪雨	38, 000	45	66	武蔵野
平成15年10月13日	集中豪雨	148, 000	68	69	和田見橋
平成16年10月9日	台風22号	215, 000	58	284	弥 生 町
平成16年10月20日	台風 23号	52, 000	42	228	弥 生 町
平成17年8月15日	集中豪雨	35, 000	38	39	和泉
平成17年9月4日	集中豪雨	*1 420,000	101	238	久我山橋
平成18年6月16日	集中豪雨	128, 900	31	103	久我山
平成19年7月29日	集中豪雨	76, 000	28	58	久我山
平成20年5月20日	集中豪雨	79, 000	26	131	久我山
平成20年8月10日	集中豪雨	1, 000	43	44	鷺ノ宮
平成21年5月24日	集中豪雨	1, 900	26	36	下井草
平成21年10月8日	台風 18号	505, 000	45	152	和田見橋
平成22年9月28日	集中豪雨	95, 700	44	155	下井草
平成22年12月3日	集中豪雨	113, 800	38	91	相生橋
平成23年8月26日	集中豪雨	92, 700	86	99	中野
平成24年5月3日	集中豪雨	81, 000	26	173	武蔵野
平成25年4月7日	集中豪雨	210, 000	45	104	和田見橋
平成25年8月12日	集中豪雨	110, 000	59	59	杉並
平成25年9月5日	集中豪雨	79, 600	40	69	番屋橋
平成25年9月15日	台風 18号	540, 000	45	152	相生橋
平成25年10月16日	台風26号	431, 100	36	244	久我山橋
平成26年7月24日	集中豪雨	378, 400	75	121	武蔵野
平成26年9月10日	集中豪雨	132, 600	70	85	久我山橋
平成27年5月12日	台風6号	176, 800	41	65	相生橋
平成27年8月17日	集中豪雨	145, 200	54	103	池袋橋
平成28年8月22日	台風9号	213, 400	41	129	武蔵野
平成29年10月23日	台風21号	92, 000	39	259	武蔵野
平成30年3月9日	集中豪雨	286, 400	54	161	原寺分橋
平成30年3月9日	集中豪雨	123, 400	79	83	相生橋
令和元年10月12日	台風19号	493, 500	38	294	杉並
令和3年8月15日	集中豪雨	205, 000	38	294	池袋橋
令和4年9月24日	無中家的 台風15号				
		114, 800	53	146	番屋橋
令和5年6月3日	台風2号	242, 400	50	308	原寺分橋
調節池容量 240,000m³ (平成17年9月以降、540,000m³)					

年月日 気象名 流入量(m³) 時間最大 総 雨 量 観測所

E)○調即池谷量 240,000m²(平成17年9月以降、540,0 ○降雨記録は、取水施設周辺の観測所で最大のもの *1 工事中の二期トンネルに緊急取水





中野区弥生町