

路面補修工事に伴う現況測量(2二の1)

概要

- 1 施工場所 東京都大田区蒲田本町一丁目地内から
同区鎌田本町二丁目地内まで外8箇所
(主要地方道環状八号線(第311号)環八通り外7路線)
- 2 工期 令和2年8月31日から令和3年3月25日まで
- 3 受託者 株式会社 日本インシーク
- 4 技術者 主任技術者 原田 耕平



表彰理由

受託者は本業務に必要な知識や技術力を十分に有し、適切かつ正確な測量が行われた。また、MMSを活用し、立ち入りが困難な箇所の測量精度を高める独自の取組を行った。各段階の進捗報告については遅滞なく、かつ丁寧な説明があり、成果品の取りまとめイメージを共有することが容易であった。その結果、成果品はミスなく分かりやすく整理され、路面補修工事設計業務の基礎資料として活用できる大変良好な出来栄であった。



(現場写真)