


# 施工状況写真(令和5年10月17日撮影)




## ①立坑部



## ②坑内(IP.1・切羽付近)



施工状況写真(令和5年10月17日撮影)



①到達立坑ヤード




②到達立坑ヤード





施工状況写真(令和5年10月17日撮影)



①中間排気ヤード



②中間排気ヤード

