

第2回柳瀬川・空堀川流域連絡会 徒歩による柳瀬川・空堀川現地調査要旨

日 時：平成19年3月27日(火) 14時00分～17時15分

場 所：東所沢駅前広場（集合）～柳瀬川金山調整池～第二天王橋（解散）

出席者：公募委員（林、宮澤、加瀬、小林、加藤、宮下、小倉、長峰、田口）9名

行政委員（中村、堂垣、池田、沼、藤井）5名

事務局等（大久保、久保田、霜島、麻生）4名

【現地調査要旨】

1. 目 的

- ①柳瀬川・空堀川の現状を実際に見ることによって、共通の認識を持ちたい。
- ②連絡会で今後何をしていくかを考える機会とするため。

2. 行 程

14:00	東所沢駅前広場（集合）
	↓ マイクロバス
14:15	柳瀬川金山調整池
	↓ 徒 歩
15:10	空堀川合流点
	↓ "
16:10	大沼田橋
	↓ "
16:45	御 成 橋
	↓ "
17:15	第二天王橋（解散）

3. 調査状況



東所沢駅前に集合



金山調節池到着。事務局から調査概要の説明



柳瀬川左岸の金山調節池にて市民団体から調節池の現状についての説明を受ける。



柳瀬川・空堀川合流点



事務局から合流点の現状の説明



新合流地点付近の状況



三郷橋上流の流水状況



梅坂橋右岸の下流側に設置された空堀川流域図



西武池袋線の橋りょう付近の流水状況



瀬切れが発生している野塩橋上流側



上流側右岸から見た野塩橋付近の流水状況



下流側右岸から見た秋津南橋付近の流水状況
ここから野塩橋付近まで瀬切れが発生している。



下掘橋右岸の下流側に設置された空堀川流域図
公募委員から鍵の破損が報告された。



御成橋左岸の JR 武蔵野線からの湧水導
2000～3000t/日の放水がある。



第二天王橋にて解散

3. 調査結果

- ・ 会議を行わないため、調査表を参加委員に配布し、事務局宛郵送していただいた。

- ①現地調査を終えて、柳瀬川・空堀川についての感想。
 - ・ 柳瀬川の水の豊かさときれいな水に驚いたが、空堀川の水の少なさには寂しい思いで一杯です。

- ②柳瀬川・空堀川での現在の活動と今後、何をしたいかについて。
 - ・ 「空堀川に清流を取り戻す会」に加わり、クリーンアップに参加したり、川まつりの手伝いをしています。
 - ・ 自然保護レンジャーとしてパトロールとごみひろいをしています。
 - ・ 「空堀川に水量を」の目標に向かってお手伝いできたらと思っています。
 - ・ 緑を増やして生態系を豊かにしたい。

- ③流域連絡会で取り組みたい課題と進め方について。
 - ・ どうしたら空堀川の水枯れが解決できるか、理由はいったい何なのかを調べられたらと思います。
 - ・ 水問題が一番。改善には山野の針葉樹を落葉広葉樹に戻さない限り湧水の期待は無理。
 - ・ 水と緑を課題として、川をもうワンランク上の河川環境にしたい。

- 4. 今後の活動について
 - ・ 第3回流域連絡会は引き続き第二天王橋から上流側の現地調査を5月の連休明けに実施することとし、調査を終了した。