

近隣にお住まいの皆様へ

## 地質調査実施のお知らせ

平素より、東京都の道路整備事業にご理解、ご協力を頂きありがとうございます。

この度、練馬区早宮町三丁目地内において、補助第172号線の整備に向け、地盤状況を把握するために、下記の日程で地質調査を行います。

作業中は、騒音、調査車両の通行等で皆様には何かとご不便をお掛けする事もあるかと思いますが、関係者一同、安全に十分配慮し、早期の作業完了に向けて努力いたします。

何卒、皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

### － 記 －

- 1) 調査件名 補助第172号線地質調査
- 2) 調査期間 平成29年1月10日(火)～2月10日(金)まで(予定)  
※原則として日曜日は作業を行いません
- 3) 作業時間 午前9時00分～午後5時00分(※ただし、準備作業は8時から行います)
- 4) 調査場所 補助第172号線事業用地内(No.1～No.4)  
※詳細は裏面、調査位置図に示す位置  
(埋設管・障害物の状況などにより、多少の変更もあります)
- 5) 調査会社 中央開発株式会社 東京支社 技術部(電話03-3208-3591)  
現場代理人 熊谷 憲和 (携帯)080-2000-7654  
主任技術者 橋本 和佳 (携帯)090-8054-7645
- 6) 発注者 東京都第四建設事務所 工事第一課  
設計担当 竹倉・西島 (電話03-5978-1730)

※天候・調査内容の変化に伴い、調査日程の変更が生じる場合があります。

※安全管理上やむを得ない場合は日曜日に作業行う場合があります。

※調査結果により、作業工程が変更となる場合があります。

※作業期間中、ボーリング機械のエンジン等の機械音等が発生します。

# 調査位置図



この地形図画像の著作権は東京都庁と株式会社地味マップ東京が有します  
非営利目的を以て、画像の上に表示される数値は、  
地形図の精度1/2500とは厳密には一致しないため参考データとしてご利用ください

09K0982 春日町 19-12

調査地：練馬区早宮三丁目地内

●：ボーリング調査地点 (No. 1～4)



<ボーリング状況例>