

# 「千川通り 桜並木」の管理作業に関するお知らせ

## ～将来にわたり、桜並木を守っていくために～


東京都は、「千川通り 桜並木」を、将来にわたり守っていくために、桜並木の維持管理に取り組んでいます。

この度、樹木診断により確認された「倒木の危険性が高い樹木」について、植替えを致します。

### 【不健全木の植替え】

今年度、桜並木一本一本について樹木診断を実施したところ、倒木等の危険性がある不健全木が確認されました。このため、3月までに不健全木の植替え作業を実施いたします。「千川通り 桜並木」を守るための作業ですので、何卒、ご理解とご協力のほどお願い致します。

### ＜実施場所＞



### ＜植替え本数＞

	不健全木	植栽
・ A区間：146本中	2本	2本
・ B区間：117本中	18本	16本
合計：263本中	20本	18本

### ＜実施期間＞（予定）

1月下旬からB区間西側から撤去  
2月中旬からB区間西側から植栽

#### ソメイヨシノ



- ・ 原則同種の桜を植栽
- ・ 花形：一重咲
- 開花期：4月上旬頃

#### アマガワ



- ・ 信号機や街路灯など、安全な通行への配慮が必要な箇所に植栽
- ・ 花形：八重咲
- 開花期：4月中旬頃

### 【本桜並木で確認された不健全状況】

本桜並木では、「樹勢の衰退や樹形の異常」「幹や根株の腐朽」「樹皮の損傷や空洞」などの不健全状況が報告されています。このうち「幹や根株の腐朽」は、特に倒木の危険性を高めますが、外見からは分からない場合があります。

#### ■ 樹勢衰退・樹形異常

枝葉が少なく、活力のない桜。  
回復の可能性が無い桜も見られます。



#### ■ 幹や根株の腐朽

外見で分からない場合が多く、  
機械診断により確認します。



#### ■ 樹皮の損傷・空洞

樹皮の欠損や幹が空洞化した状態が見られます。傷口からキノコが発生している桜も見られます。



### ＜問い合わせ先＞

東京都 第四建設事務所 補修課 街路樹担当 TEL 03-5978-1744