

No. 2021年9月 登録番号 (3) 1 発行 東京都東部公園緑地事務所

かいぼりを軸とした水辺再生の取組をつたえる

都立石神井公園

「石神井池」

は、

認定 NPO 法人 生態工房

しゃくじい

Bi

后种带爬



目され、 池」の管理作業でし を捕ることも。 われる例が増えて 園などの池や濠で行 保全を目的として公 来魚防除の効果が注 か、 ます。 もともとは「ため 水質改善や外 生物多様性

体の点検、補修を行水門などの施設や堤 池底を干し上げ 排水時に魚

陸に上げたボート

かいぼりで捕獲した主な生きもの・

イベントは中止しましたが

新型コロナウイル

外来魚駆除、

石神井池を干し上げるのは1986年の浚渫

35年ぶりのこと。

年1月から3月にかけて行いました。







石神井池かいぼり写真館

1月6日から排水開始。 始めは堰からの自然排水で、 その後はポンプによる排水を 行いました。

2月24日まで干し上げ、25日 から水を貯め始めました。

排水開始

池の水を減らしながら魚を捕り、外来魚の駆除と、 保護する在来魚の救出をしました。排水困難な区域 があり、外来魚をすべては捕獲できませんでしたが 大型個体の多くを取り除きました。

※魚捕り作業は一般参加を取りやめ、園内の保全活動団体等の ボランティアと行政職員らで人数を抑えて行いました。



水溜りを解消するために、 澪筋(水路)を掘りました。 泥にはまりながらも、 長い水路を掘りました。





水を戻した石神井池。 池底までくっきり見えます!

寺ショウブ 隐含

在来の湿生植物を 再生するために、 岸辺の一画で外来 植物キショウブを 抜根しました。

J 800



投棄ゴミを回収 しました



モニタリング調査

池の一画に仕切りを設けて池底の土を 寄せ、水深の浅い 環境を整備しま した。水生植物が 定着するとトンボ や水鳥のすみかに なります。



でいくための保全作働で継続的に取り組ん きない課題に、地域のかいぼりでは対処で 除や湿地の手入れなど を予定しています。 活動団体や市民との協 協働による保全作業 岸辺の外来植物駆





本紙やイベントを通じて を行います。調査結果は な調査(モニタリング) 把握する目的で、定期的 復状況や外来種の動向を かいぼり後の自然の回



池干し中は、池を点検・修理する 良い機会です。護岸が崩れそうな 箇所を補修しました。

「石神井池通信」は、今回より「石神井池水辺しんぶん」にかわりました。