

第11回 東京都水防本部報告

(令和7年9月11日の大雨)

R7 No.11

- 谷沢川（丸山橋）にて氾濫危険情報が発表されたため、今年11回目の水防本部を設置
- 工大橋観測所（目黒区）で、総雨量162mm、最大1時間降水量137mmを観測

◆ 主な防災情報の発表履歴等

13:48 大雨注意報（23区西部）発表

⇒ 本庁連絡態勢

14:13 谷沢川（丸山橋）氾濫危険情報 発表

⇒ 水防本部設置（警戒配備態勢）

14:15 大雨・洪水注意報（多摩西部）発表

14:22 谷沢川（矢川橋）氾濫危険情報 発表

14:22 谷沢川（丸山橋）氾濫発生情報 発表

⇒ 水防本部設置（第1非常配備態勢）

14:24 大雨・洪水警報（23区西部）発表

14:31 谷沢川（矢川橋）氾濫発生情報 発表

14:39 丸子川（滝ノ橋）氾濫危険情報 発表

14:45 目黒川（青葉台）氾濫危険情報 発表

15:00 妙正寺川（鷲盛橋）氾濫危険情報 発表

15:09 白子川（三ツ橋）氾濫危険情報 発表

15:10 野川・仙川（大沢池上）氾濫危険情報 発表

15:10 石神井川（稻荷橋）氾濫危険情報 発表

15:14 呑川（池上）氾濫危険情報 発表

15:16 白子川（松殿橋）氾濫危険情報 発表

15:22 白子川（子安橋）氾濫危険情報 発表

15:28 立会川（立会川）氾濫発生情報 発表

17:30～18:05 全河川 氾濫危険・氾濫発生情報 解除

⇒ 第1非常配備態勢解除

19:22 気象警報解除

⇒ 水防本部廃止

◆ 最大1時間降水量（総雨量）

- 工大橋 137mm(162mm)
- 荏原 127mm(134mm)
- 碑文谷 120mm(145mm)

【9月11日 11:00～ 9月11日 19:00】

◆ 記録的短時間大雨情報


- 1号 14:51 : 世田谷区 約100mm
- 2号 15:25 : 目黒区緑が丘 113mm
- 3号 15:34 : 目黒区緑が丘 134mm、大田区 110mm
- 4号 15:37 : 品川区 120mm
- 5号 15:48 : 大田区 120mm以上、港区 100mm

◆ 土砂災害警戒情報


目黒区、大田区、世田谷区、港区、品川区

◆ 気象庁解析雨量 09/11 11:00～ 09/11 19:00

○ 累加雨量



○ 1時間最大値



第11回 東京都水防本部報告 (令和7年9月11日の大雨)


R7 No.11

◆ 氾濫発生情報 ➤ 水位周知河川 (谷沢川)

■ 谷沢川 丸山橋観測所




平常時



9/11 14:30頃

■ 水位グラフ



■ 河川位置図




第11回 東京都水防本部報告 (令和7年9月11日の大雨)


R7 No.11

◆ 氾濫発生情報 ➤ 水位周知河川 (谷沢川)

■ 谷沢川 矢川橋観測所




平常時



9/11 14:39頃

■ 水位グラフ



■ 河川位置図




第11回 東京都水防本部報告 (令和7年9月11日の大雨)

R7 No.11

◆ 氾濫発生情報 ➤ その他河川 (立会川)

■ 立会川 立会川橋観測所




平常時



9/11 15:30頃

■ 水位グラフ



■ 河川位置図



第11回 東京都水防本部報告 (令和7年9月11日の大雨)


R7 No.11

◆ 氾濫危険情報 ➤ 水位周知河川 (白子川)

■ 白子川 松殿橋観測所




平常時



9/11 15:19頃

■ 水位グラフ



■ 河川位置図




第11回 東京都水防本部報告 (令和7年9月11日の大雨)

R7 No.11

◆ 氾濫危険情報 ➤ 水位周知河川 (白子川)

■ 白子川 ミツ橋観測所




平常時



9/11 15:19頃

■ 水位グラフ



■ 河川位置図




第11回 東京都水防本部報告 (令和7年9月11日の大雨)


R7 No.11

◆ 氾濫危険情報 ➤ 水位周知河川 (白子川)

■ 白子川 子安橋観測所




平常時



9/11 15:29頃

■ 水位グラフ



■ 河川位置図




第11回 東京都水防本部報告 (令和7年9月11日の大雨)

R7 No.11

◆ 氾濫危険情報 ➤ 水位周知河川 (丸子川)

■ 丸子川 滝ノ橋観測所




平常時



9/11 14:59頃

■ 水位グラフ



■ 河川位置図




第11回 東京都水防本部報告 (令和7年9月11日の大雨)

R7 No.11

◆ 氾濫危険情報 ➤ 水位周知河川 (呑川)

■ 呑川 池上観測所




平常時



9/11 15:24頃

■ 水位グラフ



■ 河川位置図



第11回 東京都水防本部報告 (令和7年9月11日の大雨)


R7 No.11

◆ 氾濫危険情報 ➤ 洪水予報河川 (石神井川)

■ 石神井川 稲荷橋観測所




平常時



9/11 15:39頃

■ 水位グラフ



■ 河川位置図




第11回 東京都水防本部報告 (令和7年9月11日の大雨)


R7 No.11

◆ 氾濫危険情報 ➤ 洪水予報河川 (妙正寺川)

■ 妙正寺川 鷺盛橋観測所




平常時



9/11 14:49頃

■ 水位グラフ



■ 河川位置図



第11回 東京都水防本部報告 (令和7年9月11日の大雨)


R7 No.11

◆ 氾濫危険情報 ➤ 洪水予報河川 (野川)

■ 野川 大沢池上観測所




平常時



9/11 15:39頃

■ 水位グラフ



■ 河川位置図




第11回 東京都水防本部報告 (令和7年9月11日の大雨)

R7 No.11

◆ 氾濫危険情報 ➤ 洪水予報河川 (目黒川)

■ 目黒川 青葉台観測所




平常時



9/11 14:40頃

■ 水位グラフ



■ 河川位置図



第11回 東京都水防本部報告

(令和7年9月11日の大雨)

R7 No.11

◆ 調節池貯留量実績

事務所	区	河川名	調節池		貯留量実績（注1）	貯留率	流 入			施設形式
			名 称	貯留量（m3）	（m3）	〔%〕	日付	開始時間	終了時間	
一建	港区	古川	古川地下調節池	135,000	0	0	:	～	:	地下トンネル式
二建	目黒区	目黒川	船入場調節池	55,000	0	0	:	～	:	地下箱式
	品川区		荏原調節池	200,000	1,300	1	9/11	15:26	～ 15:46	地下箱式
三建	杉並区	神田川	神田川・環状七号線地下調節池	540,000	0	0	:	～	:	地下トンネル式
			下高井戸調節池	30,000	0	0	:	～	:	地下箱式
	中野区	江古田川	北江古田調節池	17,000	4,600	27	9/11	14:59	～ 15:47	掘込式
		妙正寺川	妙正寺川第一調節池	30,000	0	0	:	～	:	掘込式
			妙正寺川第二調節池	100,000	0	0	:	～	:	地下箱式
			上高田調節池	160,000	18,200	11	9/11	14:45	～ 15:54	地下箱式
	新宿区	落合調節池	50,000	0	0	:	～	:	地下箱式	
	中野区	鷺宮調節池	35,000	10,000	29	9/11	14:41	～ 14:54	掘込式	
	杉並区	善福寺川	和田堀公園調節池	17,500	0	0	:	～	:	掘込式
			和田堀第六調節池	48,000	0	0	:	～	:	掘込式
			善福寺川調節池	35,000	6,000	17	9/11	14:49	～ 16:41	地下箱式
四建	練馬区	白子川	比丘尼橋上流調節池	34,400	8,000	23	9/11	15:07	～ 15:49	掘込式
			比丘尼橋下流調節池	212,000	45,300	21	9/11	15:06	～ 16:05	地下箱式
			白子川地下調節池	212,000	0	0	:	～	:	地下トンネル式
		石神井川	城北中央公園調節池	90,000	0	0	:	～	:	地下箱式
			富士見池調節池	33,800	33,800	100	9/11	15:14	～ 16:27	掘込式
北南建	西東京市	石神井川	芝久保調節池	11,000	0	0	:	～	:	掘込式
			向台調節池	81,000	9,400	12	9/11	15:01	～ 15:37	掘込式
			南町調節池	12,000	8,800	73	9/11	15:03	～ 15:52	掘込式
	小金井市	野川	野川第一調節池	21,000	0	0	:	～	:	掘込式
			野川第二調節池	28,000	0	0	:	～	:	掘込式
	三鷹市	野川大沢調節池	158,000	23,200	15	9/11	15:20	～ 16:35	掘込式	
北北建	東久留米市	黒目川	黒目橋調節池	221,000	20,800	9	9/11	15:11	～ 17:37	地下箱式
		落合川	下谷橋調節池	9,500	7,100	75	9/11	15:01	～ 15:38	掘込式
	清瀬市	柳瀬川	金山調節池	46,000	0	0	:	～	:	掘込式
	立川市	残堀川	残堀川調節池	60,000	0	0	:	～	:	掘込式
西建	青梅市	霞川	霞川調節池	88,000	0	0	:	～	:	地下箱式
計（掘込式・地下式）：				2,770,200	196,500	7.1%				
稼働箇所数 計（掘込式・地下式）：				13						
北北建	東大和市	空堀川	上砂神明調節池	19,800	0	0	:	～	:	河道内（注2）
	武蔵村山市		武蔵村山調節池	13,800	0	0	:	～	:	河道内（注2）
	計（河道内）：			33,600	0	0%				
稼働箇所数 計（河道内）：				0						

貯留量実績 合計：	2,803,800	196,500	7.0%
稼働箇所 合計：	13		

※ 調節池の概要や効果等の詳細は、HPに掲載しています。

（注1） 貯留量実績は、水位計観測値もしくは現地調査の結果等により算出しています。

（注2） 整備した河道を暫定的に調節池として活用しています。