

基準点の記

故障

世界測地系(測地成果2011) 等級：3級基準点

点 番 号	2402515-1		埋標年月日	平成	年	月	日
			観測年月日	平成	年	月	日
所 在 地	中野区上高田一丁目1番先(主25号)						
座標値及び標高	X	Y	標 高				
	m	m	m				
	-32,193 . 762	-13,713 . 272	T. P. 33 . 828 (A. P. 34 . 962)				
視準点の名称	方 向 角			距 離			
	° ' "			m			
A3	67 — 36 — 55.7			101 . 742			
A4	241 — 14 — 19.8			145 . 582			
	— —			.			
標識の種類	金属標		埋設方法	地上埋設(路面)			
略 図							
写 真				備 考			
				助言番号：H26C0635			
				調査年月日	平成	29	年 11 月 28 日
				作成年月日	平成	30	年 3 月 26 日

座標系： 9 縮尺係数： 0.999902 網平均計算の種類： 厳密網平均

基準点の記（裏面）

基準点番号：2402515-1

第一方位標		第二方位標	
方向角	— —	方向角	— —
特 記 事 項			
調査年月日:H29/11/28 故障(ガタツキあり) 			

※特記事項等がある場合は、本紙面に記載し両面印刷とすること。