

# 基準点の記

正常

世界測地系(測地成果2011) 等級：3級基準点

|         |                      |               |                                     |
|---------|----------------------|---------------|-------------------------------------|
| 点 番 号   | 2500401              | 埋標年月日         | 平成 6 年 2 月 22 日                     |
|         |                      | 観測年月日         | 平成 6 年 2 月 24 日                     |
| 所 在 地   | 杉並区上荻三丁目27番13号先(主4号) |               |                                     |
| 座標値及び標高 | X                    | Y             | 標 高                                 |
|         | m                    | m             | m                                   |
|         | -32,060 . 194        | -20,314 . 130 | T. P. 48 . 194<br>(A. P. 49 . 328 ) |
| 視準点の名称  | 方 向 角                |               | 距 離                                 |
|         | ° ' "                |               | m                                   |
|         | — —                  |               | .                                   |
|         | — —                  |               | .                                   |
|         | — —                  |               | .                                   |
| 標識の種類   | 金属標                  | 埋設方法          | 地下埋設(MH)                            |
| 略 図     |                      |               |                                     |
|         |                      |               |                                     |
| 写 真     |                      | 備 考           |                                     |
|         |                      | 助言番号：H26C0635 |                                     |
|         |                      | 調査年月日         | 平成 29 年 10 月 17 日                   |
|         |                      | 作成年月日         | 平成 30 年 3 月 26 日                    |

座標系： 9 縮尺係数： 0.999905 網平均計算の種類： パラメータ変換

# 基準点の記（裏面）

基準点番号 :2500401

| 第一方位標(ニュー荻窪マンション)                                                                 |                | 第二方位標                                                                              |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 方向角                                                                               | 71 - 50 - 51.0 | 方向角                                                                                | 274 - 30 - 52.0 |
|  |                |  |                 |

## 特記事項

調査年月日:H29/10/17

建築物により第二方位標視通不可

※特記事項等がある場合は、本紙面に記載し両面印刷とすること。