

【令和7年2月下旬時点の工事状況】

新水族園の建築に先立ち、準備工事を実施しています。

(樹木の移植など)



整地作業の状況 (旧芝生広場北西付近)



仮移植の作業状況 (旧芝生広場南側)



移植した樹木 (水族園敷地内)



旧芝生広場 (広場北側方向をのぞむ)