


基準点の記

世界測地系(測地成果2011) 等級：3級基準点

No. 307

点番号	3231814		埋標年月日	平成 5 年 12 月 1 日										
			観測年月日	平成 5 年 12 月 22 日										
所在地	葛飾区青戸六丁目5番先(主318号)													
座標値及び標高	X	Y		標高(T. P.)										
	m -27,834 . 681	m 2,168 . 542		m 0 . 599										
視準点の名称	方 向 角			距 離										
	° / "			m										
3231815	143 - 45 - 44.2			148 . 396										
3231813	340 - 37 - 26.5			189 . 307										
	- -			.										
	- -			.										
標識の種類	金属標		埋設方法	地上埋設(路面)										
略 図														
														
写 真			備 考											
														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: small;">委託件名</td> <td>道路整地調査測量(315の号)</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">委託場所</td> <td>東京都江戸川区江戸川三丁目地内ほか</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">3級基準点</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">3231814</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">受託者</td> <td>第一勧業株式会社</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right; font-size: x-small;">令和2年2月12日</td> </tr> </table>						委託件名	道路整地調査測量(315の号)	委託場所	東京都江戸川区江戸川三丁目地内ほか	3級基準点		3231814		受託者
委託件名	道路整地調査測量(315の号)													
委託場所	東京都江戸川区江戸川三丁目地内ほか													
3級基準点														
3231814														
受託者	第一勧業株式会社													
令和2年2月12日														
			調査年月日	令和 2 年 2 月 12 日										
			作成年月日	令和 2 年 2 月 26 日										

座標系： 9 縮尺係数： 0.999900 網平均計算の種類： 厳密網平均