基準点点の記

正常

世界測地系(測地成果2011) 等級:3級基準点

| 世界測地糸(| 、測地成果20 | 11) 等級:3級基準点 | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------|-----------------|--------|---------------|----------------|-----------------|----------|----|-----|------|--|
| 点 番 号 | 4412109 | | 埋想 | 票年月日 | 平成 | 13 年 | 12 | 月 | 14 | 日 | |
| | 観》 | | | 川年月日 | 平成 | 年 | <u> </u> | 月 | | 日 | |
| 所 在 地 | 調布市深 | 大寺東町八丁目1-1地先(- | -121号) | | | | | | | | |
| 座標値及び標高 | | X | | Y | | | 標高 | | | | |
| | | m | m | | | m | | | | | |
| | | -35,809 . 916 | -25 (| -25,248 . 356 | | Т. Р | | 52 | . 3 | 44 | |
| | | 00,000 . 010 | | 20,210 . 000 | | (A. P. 53 . 478 | | | | 78) | |
| 視準点の名称 | | 方 向 | 角 | | | 距離 | | | | | |
| | | 0 | " | | m | | | | | | |
| 4412108 | | 45 - 35 - 58.7 | | | | 229 · 972 | | | | | |
| 27A3(節点) | | 195 — 21 — 17.4 | | | 117 · 301 | | | | | | |
| | | _ | _ | | | | • | | | | |
| 標識の種類 | | 金属標 | 埋設 | 埋設方法 地上埋設(路面) | | | | | | | |
| | | · 略 | 図 | <u> </u> | | J | | | | | |
| | | 少 道 歩 | | 車道 | | | | | | | |
| 写真 | | | | | 備考 | | | | | | |
| | A 412109 第 正常 年度30年 8月2日 | | | 助言番ー調査年 | 号: H2′ 月日 平 | | | 8 | | 2 目 | |
| St. III | 会社 排式会社 小相 東京支店 | | | | 月日平 | | | | | | |
| 15 /50 | 5-18-74-0-VEST-74-5 | | | 11-74% 17 | /1 H T | /// UI | | | /1 | - I | |

座標系: 9 縮尺係数: 0.999908 網平均計算の種類: