資料３

現地視察報告資料

対象：石神井川、妙正寺川（神田川流域）、目黒川


令和８年７月14日

視察概要

- 日　　時：令和８年６月23日（火）午後



①石神井川（緩傾斜護岸）



出典：国土地理院ウェブサイト（地理院地図）※一部加工して作成



河川の状況（豊栄橋下流）



説明状況



緩傾斜護岸視察状況

②妙正寺川（環状七号線地下広域調節池）



出典：国土地理院ウェブサイト（地理院地図）※一部加工して作成



調節池視察状況（立坑）



説明状況



調節池視察状況（トンネル）

③目黒川（船入場調節池、蛇崩川合流点）



出典：国土地理院ウェブサイト（地理院地図）※一部加工して作成



河川の状況（田楽橋上流）



説明状況



調節池視察状況