






東京都公共基準点の記

点名	6806-2(南秋川橋)		1:2.5万図名	猪丸
所在地	地上点	檜原村1413番地先		
	方位標	檜原村1357番1先、檜原村6053番地先		
所有者 管理者	地上点	東京都西多摩建設事務所 管理課 道路台帳係		(電話)0428-22-7214
	方位標	檜原村総務課 財政係 東京都西多摩建設事務所 管理課 道路台帳係		(電話)042-598-1011 (電話)0428-22-7214
設置法	地下	標識の種別	金属標	地目 公衆用道路
埋標年月日	平成13年12月 3日 新設		案 内 図	
観測年月日	平成13年12月19日			
備考	6806と同一点 連絡先プレートなし -4 6806-4、枝葉により視通困難			
地 上 点				
				
配 置 図			第 一 方 位 標	
			6806-3(上川苔自治会館)	
				
			第 二 方 位 標	
			6806-4(上川乗)	
				

[注意]


基準点への立入は使用承諾書が必要です。

東京都土木技術支援・人材育成センター 6維持管理(多摩)

地上点写真

6806-2

点名:南秋川橋



近景



中景



遠景

第一方位標写真

6806-3

点名:上川苔自治会館



中景

本点からの視通



遠景

第一方位標写真

6806-3

点名:上川苔自治会館



委託件名	令和6年度 東京都公共基準点維持管理委託(多摩)
点番号	6806-3
点名	上川苔自治会館
所在地	檜原村1357番1先
撮影日	令和6年11月29日
受託者	日本都市整備株式会社

近景



委託件名	令和6年度 東京都公共基準点維持管理委託(多摩)
点番号	6806-3
点名	上川苔自治会館
所在地	檜原村1357番1先
撮影日	令和6年11月29日
受託者	日本都市整備株式会社

中景



委託件名	令和6年度 東京都公共基準点維持管理委託(多摩)
点番号	6806-3
点名	上川苔自治会館
所在地	檜原村1357番1先
撮影日	令和6年11月29日
受託者	日本都市整備株式会社

遠景

第二方位標写真

6806-4

点名: 上川乗



中景

樹木等により

視通困難

概ね矢印が

6806-4方向を

示す

枝打ちにより

視通可能



遠景

概ね矢印が

6806-4方向を

示す



別視点写真

6806-4から撮影

概ね矢印が

6806-2方向を

示す

第二方位標写真

6806-4

点名:上川乗



近景

プレート亡失



中景



遠景