

第2回 東京都水防本部報告 (令和7年7月5日の大雨)

R7 No. 2

- 空堀川（中砂橋）にて氾濫危険情報が発表されたため、今年2回目の水防本部を設置
- 東大和観測所（東大和市）で、総雨量85mm、最大1時間降水量72mmを観測


◆ 主な防災情報の発表履歴等

- 20:04 大雨注意報（多摩北部）発表
⇒ 本庁連絡態勢
- 20:28 空堀川（中砂橋） 氾濫危険情報 発表
⇒ 水防本部設置（警戒配備態勢）
- 20:34 大雨警報（多摩北部）・洪水注意報（多摩北部）発表
- 20:40 奈良橋川（日月橋） 氾濫危険情報 発表
- 21:13 柳瀬川（金山橋） 氾濫発生情報 発表
⇒ 水防本部設置（第1非常配備態勢）
- 23:46 気象警報・注意報解除
- 23:46 奈良橋川（日月橋） 氾濫危険情報 解除
- 23:46 空堀川（中砂橋） 氾濫危険情報 解除
- 23:46 柳瀬川（金山橋） 氾濫発生情報 解除
⇒ 第1非常配備態勢解除（水防本部廃止）・連絡態勢解除


- ◆ 最大1時間降水量（総雨量）
- 東大和 72mm(85mm)
 - 青岸橋 51mm(57mm)
 - 東村山 41mm(45mm)
- 【7月5日 16:00～ 7月5日 23:00】
- ◆ 調節池貯留（速報値）
上砂・神明調節池 約9千m3
- ◆ 被害なし

◆ 気象庁解析雨量 07/05 16:00～ 07/05 23:00

○累加雨量



○1時間最大値※ ※250mメッシュごとの1時間雨量期間最大値を描画



第2回 東京都水防本部報告 (令和7年7月5日の大雨)


R7 No.2

◆ 氾濫危険情報 ➤ 水位周知河川 (空堀川)

■ 空堀川 中砂橋観測所




平常時



7/5 20:50頃

■ 水位グラフ



■ 河川位置図



第2回 東京都水防本部報告 (令和7年7月5日の大雨)


R7 No.2

◆ 氾濫危険情報 ➤ 水位周知河川 (奈良橋川)

■ 奈良橋川 日月橋観測所




平常時



7/5 20:50頃

■ 水位グラフ



■ 河川位置図



第2回 東京都水防本部報告 (令和7年7月5日の大雨)


R7 No. 2

◆ 氾濫危険情報 ➤ 水位周知河川 (柳瀬川)

■ 柳瀬川 金山橋観測所




平常時



7/5 21:40頃

■ 水位グラフ



■ 河川位置図

