

河川流域	区市町村	町丁名	浸水被害										原因	該当年度	
			浸水面積 (ha)	床下 (棟数)	床下 (世帯数)	床上 (棟数)	床上 (世帯数)	半壊 (棟数)	半壊 (世帯数)	全壊 (棟数)	全壊 (世帯数)	合計 (棟数)			合計 (世帯数)
秋川	檜原村	数馬上、上平、倉掛、宮ヶ谷戸、吹笛	0.04	2	2	7	2	0	0	0	0	9	4	浸水	平成3年8月20日
北秋川	檜原村	神戸、千足	0.10	3	2	0	0	0	0	0	0	3	2	内水	平成11年8月13日
その他	檜原村	小岩地区	0.05	1	0	1	1	0	0	0	0	2	1	土砂流	平成13年9月10日
北秋川	檜原村	藤原	0.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	急傾斜地崩壊	平成19年9月6日
秋川	檜原村	下川乗	0.02	3	3	0	0	0	0	0	0	3	3	内水	令和元年10月12日～13日
河川海岸以外	檜原村	下元郷	0.03	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	急傾斜地崩壊	令和元年10月12日～13日
河川海岸以外	檜原村	三都郷						0	0			1	1		